## ◉고용노동부공고 제2024-386호

「중대재해처벌법」 제13조 및 동법 시행령 제12조에 따라 중대산업재해 발생사실을 아래와 같이 공표합니다.

2024년 09월 30일

고용노동부장관

## 2024 상반기 중대산업재해 발생사실의 공표

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
1. 삼성포장 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	삼성포장 주식회사	2022년 3월 30일 16시경	경북 경산시 와촌면 갈밭길 45(소월리)	사망 1명	이 내용: 골판지 제조기계에 윤활유 주입 등 정비 작업 중 회전축에 끼여 사망함 이 원인: 삼성포장 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조 제3호(유해·위험요인 확인·개선을 위한 절차 마련), 제5호(안전보건관리책임자 권한·예산 부여 및 평가기준 마련), 제8호(급박한 위험대비 매뉴얼 마련) 등 안전보건관리체계를 미구축하였음 이로 인해, 정비·보수 작업에 대한 일반적 절차만 규정하고 골판지 제조기계 윤활유 주입 등 정비 작업을 수행할 경우의 협착등 위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 제대로 마련하지 않았고, 안전사고를 방지하기 위한 방호장치 설치 또는 해체금지, 운전정지 등 조치를 이행하지 않았으며, 협착에 의한 중대산업재해가 발생할 수 있는 급박한 위험이 있음에도 작업 중지, 위험요인 제거 등 대응조치에 관한 매뉴얼을 제대로 마련하지 않아 사고에 이르게 되었음	2019년 1월 24일 ~ 2024년 1월 23일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해	경기도 시흥시 신천동 오피스텔 & 근린생활시설 신축공사	2022년 8월 8일 12시경	경기 시흥시 호현로22번길 9-1(신천동)	사망 1명	○ 내용: 전동 철근 절단기로 철근 절단작업 중 감전되어 사망함 ○ 원인: 성지종합건설 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조 제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침 설정), 제3호(유해·위협요인확인·개선을 위한 절차 마련), 제4호(안전·보건 관련예산 편성 및 집행) 등 안전보건보건관리체계를 미구축하였고, 시행령 제5조 제2항 제1호(안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에필요한 관리상의 조치를 미실시하였음이로 인해, 안전·보건에 관한 목표와 경영방침을 설정하지 않고 공사 현장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하거나 그에 따른 조치를취하지 않았고, 필요한 안전 인력을 구비하기 위한 필요 예산 편성 절차 등을 거치지않았으며, 산업안전보건법 등에 따른 의무를이행하였는지 반기 1회 이상 점검하지 않아누전차단기가 설치되지 않고 접지가 되지않은 가설 분전함에 전기기구인 철근절단기를 연결하여 철근 절단 작업을 하게 함으로써사고에 이르게 되었음	2019년 5월 2일 ~ 2024년 5월 1일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
3. 국제경보산업 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	국제경보산업㈜ 용두두산위브 아파트관리소	2022년 4월 15일 11시경	서울 동대문구 정릉천동로 16(용두동)	사망 1명	아파트 현관 앞 천장 누수 여부 확인 후 사다리에서 내려오던 중 떨어져 사망함 이 원인: 국제경보산업 주식회사의 대표이사는 중대 재해처벌법 시행령 제4조 제1호(안전·보건에 관한 목표와 경영방침 설정), 제3호(유해·위협요인 확인·개선을 위한 절차 마련), 제5호(안전보건관리 책임자 권한·예산 부여 및 평가기준 마련), 제7호 (종사자 의견청취) 등 안전보건관리체계를 미구축 하였음 이로 인해, 안전·보건에 관한 목표와 경영 방침과 사업장의 특성에 따른 유해·위험요 인을 확인하여 개선하는 업무절차를 전달받 지 못한 관리소장으로 하여금 종사자의 의견을 듣고 개선방안을 마련하도록 하지 않았고, 안전보건관리책임자인 관리소장의 업무 수행에 대한 평가 기준 또한 마련하지 않아 관리소장이 중사자에게 안전모를 착용할 것을 지시하지 않은 채 사다리 작업을 하게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2019년 5월 3일 ~ 2024년 5월 2일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
4. 주식회사 제효 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	서초동 1308-7번지 복합시설 신축공사	2022년 3월 25일 12시경	서울 서초구 서초대로77길 39	사망 1명	이 내용: 지하 환기구 페인트 도장작업 중 환기구 개구부에서 바닥으로 떨어져 사망함 이 원인: 주식회사 제효의 대표이사는 중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호(유해위험요인 확인·개선을 위한 절차 마련), 제4호(안전·보건 관련 예산 편성 및 집행), 제5호(안전보건관리책임자 권한·예산 부여 및 평가기준 마련) 등 안전보건관리체계를 미구축하였음이로 인해, 공사 현장의 지하 3층 환기구의 위험요인을 확인 및 개선하지 않았고, 안전 난간, 울타리, 추락방호망 등 추락방호조치를 취하지 않았으며, 근로자들에게 안전모, 안전대 등을 착용하게 하고 안전대걸이를 설치하는 등의 안전조치의무 이행도 하지 않게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2019년 5월 8일 ~ 2024년 5월 7일 까지 중대산업재해 1건 발생

공표제목	사업장 명칭	중대산업재해 발생 일시	중대산업재해 발생 장소	중대산업재해를 입은 사람의 수	중대산업재해의 내용과 그 원인	최근 5년 내 중대산업재해 발생 여부
5. 상운건설 주식회사 형 확정 통보에 따른 중대산업재해 발생사실의 공표	창원 양덕동 오피스텔 신축공사	2023년 5월 26일 12시경	경남 창원시 마산회원구 양덕동 174-5	사망 1명	○ 내용: 돌음계단(하나의 축 주위를 오르내리는 계단)에서 말비계 위에 올라가 콘크리트벽면 마무리 작업 중 돌음계단 중앙 개구부로 떨어져 사망함 ○ 원인: 상운건설 주식회사의 대표이사는 중대재해 처벌법 시행령 제4조 제3호(유해위협요인 확인·개선을 위한 절차 마련), 제5호(안전보건관리책임자권한예산 부여 및 평가기준 마련), 제6호(안전 및 보건전문인력 배치), 제7호(종사자 의견청취), 제8호(급박한 위협대비 매뉴얼 마련)등 안전보건관리체계를 미구축하였음 이로 인해, 돌음계단 특성상 중앙 개구부로 근로자들이 추락할 위험이 있었음에도 이를확인하여 개선하는 업무절차를 마련하지 않아안전대 미지급 및 방호조치 미흡상태가 방치되었고, 안전보건관리책임자 등이 해당 업무를충실하게 수행하는지 평가하는 기준을 전혀마련하지 않아 안전보건관리책임자가 돌음계단 중앙 개구부로 근로자들이 추락할 위험등을 확인하여 안전사고를 방지하기 위한조치를 하지 않았으며, '22.11월경부터 공사현장에 안전관리자를 배치하지 않았고, 종사자들로부터 돌음계단 중앙 개구부로의 추락위험 및 방호조치 미흡에 관한 의견을 청취하는 절차를 전혀 마련하지 않았으며, 돌음계단 중앙 개구부로 근로자들이 추락하는 등중대산업재해가 발생할 수 있는 급박한 위험이 있음에도 작업 중지, 위험요인 제거 등 대응조치에 관한 매뉴얼을 전혀 마련하지 않게 함으로써 사고에 이르게 되었음	2019년 5월 10일 ~ 2024년 5월 9일 까지 중대산업재해 1건 발생